

ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA KULLANMA KILAVUZU

BIDIRECTIONAL GEAR PUMP USER'S MANUAL



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° TR31713



İÇİNDEKİLER | TABLE OF CONTENTS

1.0 Ürün Tanımı.....	01
2.0 Montaj Şekli.....	01
3.0 Pompa Yağ Giriş-Çıkış Bağlantısının Belirlenmesi	02-04
4.0 Pompa-PTO Montajı.....	05-06
5.0 Çalışma Sicaklığı	07
6.0 Hidrolik Yağ.....	07
7.0 Filtreleme.....	08
8.0 Giriş-Çıkış Bağlantıları ve Çalışma Koşulları.....	08-09
9.0 Yağ İkaz Deliği.....	10
10.0 Kullanma Talimatları.....	11-13
11.0 Hidrolik Dışı Pompa Arıza Giderme	14-17
12.0 Bakım Tablosu	18-19
13.0 Garanti Kapsamı ve Koşulları.....	20

1.0 Description of Product	01
2.0 Mounting Types	01
3.0 Determining the direction of rotation and suction-pressure ports	02-04
4.0 Pump-pto mounting.....	05-06
5.0 Working Temperature.....	07
6.0 Hydraulic Oil	07
7.0 Filtration	08
8.0 Inlet and outlet connections and their working	08-09
9.0 Oil warning hole.....	10
10.0 Operating instructions	11-13
11.0 Troubleshooting	14-17
12.0 Maintenance Schedule	18-19
13.0 Warranty Terms & Conditions	20



1.0

ÜRÜN TANIMI

- Bu bir “Çift dönüsülü hidrolik dişli pompadır”.
- Dişli pompa dişlerinin dönmesiyle yağa bir enerji verir. Mekanik enerjiyi hidrostatik enerjiye çevirir.
- Dişli pompa damperli kamyonlarda, damperli treylerlerde, çöp kamyonlarında, hidrolik ünitelerde ve hidrolik platformlarda kullanılır.

DESCRIPTION OF PRODUCT


1.0

www.hidromas.com

- This is a “Bi-Rotational Hydraulic Gear Pump”.
- Gear pump is giving energy to the oil, which is sucked by port of suction port, by rotating and turning gears. Therefore converting the mechanical energy to hydrostatic energy.
- Gear pumps can be used in tipper trucks, dump trailers, garbage truck, hydraulic units and hydraulic platforms.

2.0


MONTAJ ŞEKLİ



UNI: 3 Civata Bağlantılı

MOUNTING TYPES

2.0



ISO: 4 Civata Bağlantılı




3.0

POMPA YAĞ GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTISININ BELİRLENMESİ


- Araç şanzımanının üzerindeki yavru şanzımandan (PTO) 2 tip dönüş yönü vardır; saat yönü ve saat yönünün tersidir.
- Kullanılmış olduğunuz pompa çift dönüşlü bir pompadır.
- Çift dönüşlü pompalar her iki yönden de çalışabileceğii için PTO'nun pompayı tahrif yönüne göre yağ giriş ve çıkış bağlantıları belirlenir.
- Pomplaya önden (frezeli mil tarafından) bakıldığımda pompanın tahrif yönü; sağ ise pompa sağ dönüşlü olur yağ çıkışı sağa bağlanmalı, sol ise sol pompa olur yağ çıkışı sola bağlanır.



UYARI: Çift dönüşlü pompa ilk olarak hangi yönde kullanılırsa o yönde kullanılmaya devam edilmelidir. Aksi takdirde pompanın hacimsel verimi düşer ve kullanım ömrü azalır.

SOL
LEFT

WARNING: The usage of bi-rotational gear pumps must be same direction as started first. Otherwise pump's efficiency and life decrease. If started with right rotated, continue to use as right rotate. If started with left rotated, continue to use as left direction.

SAĞ
RIGHT

DETERMINING THE DIRECTION OF ROTATION AND SUCTION-PRESSURE PORTS

www.hidromas.com

3.0




3.0

POMPA YAĞ GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTISININ BELİRLENMESİ

Aşağıdaki resimlere göre, pompanın dönüş yönüne göre pompa farklı şekillerde montaj edilebilir.

SAAT YÖNÜ DÖNÜŞ

CLOCKWISE
ROTATION





DETERMINING THE DIRECTION OF ROTATION AND SUCTION-PRESSURE PORTS

www.hidromas.com

3.0

As shown on the picture below, the inlet and outlets can be mounted differently according to the direction of rotation of the pump.





3.0

POMPA YAĞ GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞLANTISININ BELİRLENMESİ


DETERMINING THE DIRECTION
OF ROTATION AND
SUCTION-PRESSURE PORTS

3.0

www.hidromas.com

SAAT YÖNÜNÜN TERSİ
DÖNÜŞ


COUNTER-CLOCKWISE
ROTATION




SOL
LEFT



X BAKIŞI
X WIEV




X BAKIŞI
X WIEV





Eğer ana şanzıman sağ döndürdü ve PTO aktarılırsa, pompa sağ döndürülür olarak montaj yapılmalıdır.

If the main gear box is turning right and PTO is twin-gear; you should use right rotated (clockwise) pump.



1- ANA ŞANZIMAN
TRANSMISSION

2- YAVRU ŞANZIMAN
GEAR BOX

3- DİŞLİ POMPA
GEAR PUMP

SAĞ
RIGHT 1


2

SAĞ
RIGHT 3



Eğer ana şanzıman sağ dönüslü ve PTO aktarmasız ise, pompa sol dönüslü olarak yapılmalıdır.

If the main gear box is turning right and PTO is single; you should use left rotated (counter clockwise) pump.



UYARI: Aracın motoru kesinlikle durdurulmalıdır ve el freni çekilmelidir.



WARNING: Before assemble of the pump, engine of the vehicle should be stopped and the hand brake should be used.



5.0

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

- Yağ sıcaklığı 35 - 55 ° C arasında olmalıdır.
- Yağ sıcaklığı minimum -25 ° C olmalıdır.
- Yağ sıcaklığı maksimum 80 ° C olmalıdır.



6.0

HİDROLİK YAĞ

- Sistemde mineral bazlı hidrolik yağ kullanılmalıdır.
- Sistemdeki hidrolik yağın viskozitesi **12-100 cSt (mm²/s)** arasında olmalıdır. İdeal viskozite **20-40 cSt** arasındadır.
- Soğuk havalarda düşük viskoziteli, sıcak havalarda yüksek viskoziteli hidrolik yağlar tercih edilmelidir.

WORKING TEMPERATURE

5.0

www.hidromas.com

- The oil temperature should be between 35-55 ° C
- Minimum oil temperature is -25 ° C
- Maximum oil temperature is 80 ° C

HYDRAULIC OIL

6.0

- Hydraulic oil in the system should be mineral based.
- The viscosity of the oil that you use in the system should be between **12-100 cSt (mm²/s)**. Optimum viscosity value is between **20-40 cSt(mm²/s)**.
- You should use low viscosity oils in cold environment conditions and high viscosity oils in hot environment conditions.

MARKA BRAND	KIŞ AYLARINDA IN WINTER TIMES	YAZ AYLARINDA IN SUMMER TIMES	YAZ AYLARINDA (SICAKLIK \geq 40 °C) IN SUMMER TIMES (TEMPARTURE \geq 40 °C)
	ISO 32	ISO 46	ISO 86
BP	ENERGOL HLP 32	ENERGOL HLP 46	ENERGOL HLP 68
MOBİL	D.T.E 24	D.T.E 25	D.T.E 26
SHELL	TELLUS 32	TELLUS 46	TELLUS 68
PETROL OFİSİ	RANDO OIL HD 32	RANDO OIL HD 46	RANDO OIL HD 68



UYARI: Hidrolik yağı dışında başka bir sıvı (su vb.) kullanılmamalıdır. Hidrolik yağı içe-risine karışmış yabancı ve artık maddeler, artık yağlar pompaya çok ciddi zarar verir.



WARNING: You should not use any other liquids except appropriate hydraulic oil. The mixture of unwanted materials, matters or used oil to the hydraulic oil, can seriously damage to the pump.



7.0 FILTRELEME

- Sistemde mutlaka bir ya  geri d n s filtresi ve ya  tanki depo kapa inda hava filtresi bulunmal d r.
- UYARI:** Kesinlikle emi  filtresi kullan mamal d r.
- En verimli filtreleme 10  m dur. 25  m de eri ne kadar filtrelemeye m saade edilebilir.
- Filtrelerin periyodik olarak bak m ve kontrolleri yapilmal d r.



8.0

GIRIS-ÇIKIS BA NLATILARI VE ÇALISMA KO ULLARI

FILTRATION

7.0

- You should use a return filter and oil tank air filter in the system.
- WARNING:** You shouldn't use suction filter in the system.
- Optimum filtration rate is 10  m. Up to 25  m can be acceptable.
- You should make a control and maintenance for periodically.



INLET AND OUTLET CONNECTIONS AND WORKING CONDITIONS

8.0

www.hidromas.com

POMPA T�PI PUMP TYPE	DEB� FLOW (cm ³ /rev)	MAKSIMUM BASIN� MAX. PRESSURE (bar)	MAKSIMUM DEV�R MAX. RATE (rpm)	M�NIMUM DEV�R MIN.RATE (rpm)	YA� GIRIS OIL INLET (BSPP)	YA� CIKIS OIL OUTLET (BSPP)
25-15	15,81	270	2000	300	1/2"	1/2"
25-25	25,98	230	2000	300	3/4"	3/4"
25-35	36,14	210	1800	300	3/4"	3/4"
25-45	56,31	210	1800	300	1"	1"
30-55	55	220	1800	300	1"	1"
30-65	65	220	1800	300	1"	1"
30-82	81,1	210	1800	300	1"	1"
35-75	75,15	220	1800	300	1"	1"
35-90	90,17	210	1500	300	1"	1"
35-105	105,21	210	1500	300	1"	1"
35-125	125	200	1500	300	1 1/4"	1 1/4"

ONEML  NOT: Hidrolik sisteme kullan lacak hortumlarin teknik özellikleri aşağıda verilen standartlara uygun olmal d r. Basinc hatt  i n teknik özellikler: DIN EN 853 2 SN-SAE J 517 100 R2 AT-TS 6387 EN 853 2 SN -ISO 1307 Emi  hatt  i n teknik özellikler: SAE J 517 100 R4 - ISO 1307

Not: Emi  hortum tek telli hidrolik hortum olmal d r.

IMPORTANT NOTE : The technical specifications of the hoses at hydraulic system should be appropriate for the norms and standards listed below.

Pressure Line technical specs : DIN EN 853 2 SN-SAE J 517 100 R2 AT-TS 6387 EN 853 2 SN -ISO 1307

Suction Line technical specs : SAE J 517 100 R4 - ISO 1307



PTO DEVRİ VE LİTREYE GÖRE HORTUM ÇAPı HESAPLANMASI

CALCULATIONS OF THE HOSE DIAMETER

Nanogram



Debi - Hortum iç Çapı - Akış Hızı
Flow - Line Dimension - Flow Velocity

Örnek 1 Basınç
çizgisi $Q=82 \text{ l/min}$
 $d=1"$
 $v=2,75 \text{ m/s}$

Örnek 2
Emiş Cizgisi
 $Q=55 \text{ l/min}$
 $d=1 \frac{1}{2}"$
 $v=0,8 \text{ m/s}$

Example 1
Pressure line
 $Q=82 \text{ l/min}$
 $d=1"$
 $v=2,75 \text{ m/s}$

Example 2
Suction line
 $Q=55 \text{ l/min}$
 $d=1 \frac{1}{2}"$
 $v=0,8 \text{ m/s}$





9.0

YAĞ İKAZ DELİĞİ

- Pompanın kapak kısmında bulunan yağ ikaz deliği kapak bölgesindeki yağ keşelerinde bir problem olduğunda kullanıcıya uyarı olması için yapılmıştır.
- Montaj esnasında, pompa ile şanzıman bağlantısında kullanılan saplamalar ve saplama somunları, ilk 3 – 5 damper kaldırıldan sonra kontrol edilmelidir.
- Pompe ve PTO bağlantısında arasında yağ kaçağı olup olmadığı periyodik olarak kontrol edilmelidir. Buradan oluşacak yağ kaçağında kesinlikle şanzıman yağı eksilecektir.



UYARI: Yağ ikaz deliğinden yağ gelip geldiği sık sık kontrol edilmelidir. Yağ ikaz deliğinden yağ geldiği görüldüğünde ürün en yakın servise götürülmelidir.

OIL WARNING HOLE


www.hidromas.com

9.0

- The aim of the oil warning hole, which is located on the pump cover, is to warn the users when there is a problem on the shaft seals.
- The full screw studs and their nuts which are used while mounting between pump and PTO, must be checked after 3 or 5 times lifting operations.
- The oil leakage between pump and PTO connection must be checked periodically. The transmission oil will decrease if there is a leakage at this connection.



WARNING: Please check the oil warning hole, if oil leaking or not, frequently. If you see oil coming from the hole, apply to the nearest service.





10.0

KULLANMA TALİMATLARI

10.1 Çalışmadan Önce

- Pompa bağlantısının ISO veya UNI olarak uygunluğu kontrol edilmelidir.
- Hidrolik sistem için uygun pompa seçildikten sonra;
- Pompa çalışma debisinin ve basincının sisteme olusacak basıncı ve yağ ihtiyacına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- PTO ve pompa dönüş yönlerinin birbirine göre uygun seçilip seçilmemiş kontrol edilmelidir. PTO'nun dönüş yönüne göre pompanın giriş-çıkış bağlantıları belirlenmelidir.
- Yağ tankı, yeterli miktarda uygun viskoziteli yağ ile doldurulmalıdır.
- Sistemde geri dönüş filtresi kullanılmalıdır. Emiş filtresi kesinlikle kullanılmamalıdır. Geri dönüş滤resi pompa emiş hattına bağlandığı takdirde pompa tanktan yeterli yağı alamaz. Bunun sonucunda pompada aşırı ısınma ve kavitaşyon olarak pompası verimi ve ömrü düşer. Ayrıca filtre üzerindeki kırılık göstergesi periyodik olarak kontrol edilmelidir.
- Pompanın PTO'ya montajı sırasında; pompa ile pto arasında uygun conta kullanılmalıdır.
- Pompanın montajı sırasında uygun kalitede (C1040 malzeme) cıvatalar kullanılmalı ve uygun tork değerileyile sıkılmalıdır. Saplamlar fiberli somun ile sıkılmalıdır. Pompanın aracın şafıta deşmediğinden emin olunmalıdır.
- İlk çalıştırma yapılmadan önce tesisatın pompa girişine kadar yağla dolu olduğu ve tüm vanaların açık olduğu kontrol edilmeli, bir anlık olsa bile pompa yağsız çalıştırılmamalıdır.
- Hidrolik sistemindeki tüm raktar bağlantıları, hortumlar ve parçalar kontrol edilmelidir.

OPERATING INSTRUCTIONS

10.0

10.1 Before Start

- Connection of the pump must be checked according to ISO and UNI connection types.
- After chose proper pump for hydraulic system;
- Please check the pressure and flow of pump according to requirements of the system and its capacity.
- Please check the suitability of the rotation of pump and PTO, whether they are chosen in correct or incorrect direction. Regarding this direction, inlet and outlet connections must be determined.
- Oil tank should be filled with oil which has proper viscosity.
- The filter has to be fitted on the return line. Be sure that there is no filter on the suction line. If there is a filter on the suction line, the pump cannot suck enough oil and that can cause cavitations and excessive wear that cause reducing of pump's life and efficiency. The filter shave should be checked periodically.
- While mounting pump to PTO, suitable gasket must be used between PTO and pump.
- The bolts which used for mounting pump must be good quality material (C1040 carbon steel) and the bolts must be tighten with proper torque values. The full screw studs must be tighten with fiber bolt nuts. Check the pump touching or not to shaft of vehicle.
- Before first start, you have to check that suction line filled with oil and all valves are open. Do not start the pump without oil even in a moment.
- All fittings, connections, hoses and parts should be checked on the hydraulic system



CİVATA İÇİN TORK DEĞERLERİ / TORQUE VALUES FOR BOLTS

NOMİNAL ÇAP DIAMETER	8,8		10,9		12,9		
	Ø	Kgm	Nm	Kgm	Nm	Kgm	Nm
M4 x 0,7		0,3	3	0,43	4,2	0,5	5
M5 x 0,8		0,61	6	0,87	8,5	1,03	10,1
M6 x 1		1,42	13	1,63	16	1,73	17
M8 x 1,25		3,36	33	4,07	40	4,48	44
M10 x 1,5		6,72	66	8,25	81	9,17	90
M12 x 1,75		8,66	85	12,13	119	14,57	143
M14 x 2		13,76	135	19,36	194	23,24	228
M16 x 2		20,89	205	29,35	288	35,27	346
M18 x 2,5		20,84	283	40,57	398	48,72	478
M20 x 2,5		40,77	400	57,28	562	68,7	674
M22 x 2,5		54,23	532	76,24	748	91,43	897
M24 x 3		70,43	691	98,98	971	119,26	1170
M27 x 3		105,95	1010	144,75	1420	173,29	1700
M30 x 3,5		139,65	1370	196,73	1930	235,47	2310



UYARI: Pompa çalıştırıldan önce tanktaki vananın açık olduğundan emin olunmalıdır.



WARNING: Before the working of the pump, the ball valve should be opened under the tank.

10.2 Pompa Çalışırken:

- İlk çalışma basınç olmaksızın kasa boşken, düşük devirde(kamyonlar için röllantide) birkaç dakika olmalı, pompanın çalışması, sesi ve yağ kaçakları kontrol edilmelidir. Anormal bir durum gözleendiğinde sistem dardurulmalı ve arızalı nokta tespit edilmelidir.
- İlk çalışmadan sonra tesisat yağla dolacağından, tank seviyesi tekrar kontrol edilerek tanka yağ ilave edilmelidir.
- Pompa belirtilen basınç ve devirlerin üstünde kullanılmamalıdır. Bu değerlere kullanma kılavuzundan ulaşabilir.

10.2 While Working:

- First start should be done when the body is empty, in low rate (for trucks, running at an idle) and it must continue for a few minutes. You should check if there are any problem about noise, seal and working of pump. If there is abnormal situation, system must be switched off and search the system to find the problem.
- After first start the system, check the oil level of the tank and if necessary add oil the tank.
- Don't use the pump over specified rates and pressures. These specs can be reached in User's manual.



10.0

KULLANMA TALİMATLARI



UYARI: Hidrolik sistemde kullanılan yön denetim ventilinin basınç ayar kısmı kesinlikle değiştirilmemelidir. Ventilin basınç ayar kısmı fabrikada ayarlanmış ve kontrollü uygulaması yapılmıştır.

- Sistemin periyodik bakımları zamanında yapılmalıdır. Bakım tablosu size referans olacaktır.
- Olası arızalarda servisimize irtibata gelmemelidir.



UYARI: Aracın kasasına dengesiz yüklemeler yapılmamalıdır.



UYARI: Silindir, araç düzgün bir zemin-deyken açılmalıdır.



UYARI: Silindir açıkken araç hareket etmemelidir.



UYARI: Araç ile kasa aynı istikamette değilken silindir kaldırılmamalıdır.



UYARI: Treyler körkülerinin havasının boşaltıldığındanemin olunmalıdır.



UYARI: Silindir çalışırken insanlar kasa-nın altında durmamalıdır



UYARI: Silindir çalışırken insanlar kasa-nın arkasında durmamalıdır.



OPERATING INSTRUCTIONS

10.0



WARNING: Don't change pressure of dire-tional valve. (Pressure of directional valve has been fixed in factory and checked by testing.)

- The maintenance of the system should be done periodically.
- In possible malfunctions, please apply to the nearest service.



WARNING: The unbalanced and excessive loading shouldn't be been on the vehicle.



WARNING: The vehicle shouldn't be wor-kered on inclined and rugged land.



WARNING: The vehicle shouldn't be driven with the raised body.



WARNING: The cylinder shouldn't be ex-tended with the trailer in same angle to the truck.



WARNING: Be ensured that the air drained off inside of trailer bellows before tipping.



WARNING: The people shouldn't wait near or under the dump truck while cylinder is working.



WARNING: The people shouldn't wait at the back of the dumper, while cylinder is working.



11.0 HİDROLİK DİŞLİ POMPA ARIZA GİDERME

	PROBLEM	NEDEN	ÇÖZÜM
A	Pompa yağ basmıyorsa	1) Tankta yağ yoktur.	1) Tank uygun bir yağla doldurulmalıdır.
		2) Ventil kapalıdır.	2) Ventili açın.
		3) Pompa yanlış yönde bağlanmıştır.	3) Pompa ve PTO dönüş yönleri kontrol edilerek düzeltilmelidir.
		4) Valfin giriş ve çıkış bağlantıları değiştirilmelidir.	4) Pompanın basınç hattı valfin pompa hattına bağlanmalıdır.
B	Sistemde basınç oluşmuyorsa	1) Yabancı parçalar pompanın içine girmiş ve rulmanlar deform olabilir.	1) Sistem gözden geçirilmeli,pompa bakımı yapılmalıdır.
		2) Sistemde hava olabilir.	2) Tüm bağlantıların hava kaçığı olup olmadıkları kontrol edilmelidir.
		3) Pompanın içinde kavitasyon olabilir.	3) Eğer emiş hattı küçükse,daha büyük bir hortumla değiştirilmelidir. Emiş filtresi yerine geri dönüş filtersi kullanılmalıdır.Eğer emiş hattı tıkanıysa,o hat kontrol edilmelidir.
		4) Tankın içinde yağ seviyesi düşük olabilir.	4) Tanka yağı eklenmelidir.
		5) Tank yağ ile havayı ayıramıyor.	5) Uygun yağ tankı kullanılmalıdır.
C	Eğer pompa yağ kaçırıyorsa	1) Yanlış bağlantı yapılmıştır. 2) Pompanın keşeleri zarar görmüş olabilir.	1) Bağlantılar kontrol edilmelidir. 2) Hidromas servisi irtibata geçilmelidir.
D	Eğer pompa aşırı ısınıyorsa	1) Pompa gövdesi hasar görmüştür ve hasarlıdır.	1) Servisle irtibata geçilmelidir.
		2) Tanktaki yağ azalmıştır ve yağ seviyesi düşüktür.	2) Tanka yağı ilave edilmelidir.
		3) Tank olması gerekenen küçüktür.	3) Tankın büyülüklüğü artırılmalıdır.
		4) Yağ kirlenmiştir veya filtre tıkalıdır.	4) Yağ ve filtre değiştirilmelidir.
		5) Kullandığınız pompa çok büyültür.	5) Doğru modelle değiştirilmelidir.
		6) Basınç hattı olması gerekenen çok küçük çaplıdır veya kısıtlama vardır.	6) Uygun çapta bir hortum kullanılmalı ve kısıtlama kaldırılmalıdır.
		7) Yağ çok incedir.	7) Yüksek viskozite bir yağla değiştirilmelidir.
		8) Sistem çok yoğun çalışmaktadır.	8) Yağ soğutucu kullanılmalıdır.

	PROBLEM	REASON	SOLUTION
A	If the pump is not thrusting the oil.	1) There is no oil in the tank. 2) Tank valve is closed. 3) Pump is mounted in wrong position. 4) Inlet and outlet of the valve is reserved	1) Tank should be filled with appropriate oil. 2) Open the tank valve. 3) Rotation of the pump PTO has to be checked and corrected. 4) Pressure line of the pump should connected on the ball fittings.
B	If there is no pressure in the system.	1) Foreign particules from outdoor should be came into the pump so the bearing can be damaged. 2)There is air in the system (oil seems foamy). 3) There may be cavitations in the pump. 4) Level of oil is low in the tank. 5) Tank is not separating air from oil.	1) Some part of the load must be unloaded. 2) Contact with Hidromas service. 3) The oil should be added into the oil tank. 4) The bolt should be tighten which is mounted on the knock off valve.
C	If the pump is leaking oil.	1) It may be wrong mounted. 2) The seals of pump can be damaged.	1) The connections have to be checked. 2) Contact with Hidromas service.
D	Stages are opened very slowly.	1) The body of the pump can be damaged. 2) The level of oil is low in the tank. 3) Oil tank is smaller than needful capacity. 4) Oil can be dirty or filter is full. 5) The pump that you use, is very big. 6) Pressure port is smaller than required or there is a set on the line. 7) Viscosity of the oil is very low.	1) You should contact with service. 2) Tank should be filled with oil. 3) The oil tank must be changed with bigger capacity. 4) The oil and filter must be checked. 5) It has to be changed with proper model. 6) You should use the hose in proper dimensions or eliminate the set on the line. 7) You should change the oil with high viscosity oil.



11.0 HİDROLİK DİŞLİ POMPA ARIZA GİDERME

	PROBLEM	NEDEN	ÇÖZÜM
E	Pompa fazla gürültülü ve titreşimli çalışı-yorsa	<p>1) Pompa yıpranmış veya zarar görmüştür.</p> <p>2) Hidrolik sisteme hava vardır.(Yağın köpükülü bir görünüşü olur.)</p> <p>3)Pompada kavitasyon olmuşmuş olabilir.Pompanın hızı düşerken çıkan gürültüde azalyorsa muhtemelen kavitasyon vardır.</p> <p>Kavitasyon:Yağ içeresine karışan havanın basıncın yükseldiği bölgelerde patlama yapmasıdır.</p> <p>4)Kış aylarında hava soğukluğuna bağlı olarak, yağın viskozitesinin artması.</p>	<p>1) Servisle irtibata geçilmelidir.</p> <p>2) Hidrolik sistemdeki havanın girebileceği giriş-çıkış ve bağlantı raktorları gözden geçirilmelidir.</p> <p>3a) Pompa emisi çok küçütür,mutlaka genişletilmeli</p> <p>3b) Emiş filtresi kullanılıyorsa mutlaka devre dışı bırakılmalıdır.Geri dönüş filtresi kullanılmalıdır.</p> <p>3c) Emiş hortumu kontrol edilmeli ve kısıtlama,ezilme varsa giderilmelidir.</p> <p>3d) Yağın viskozitesi çok yüksektir,düşük viskozitede yağ kullanılmalıdır.</p> <p>4)Kış aylarında düşük viskoziteli yağ kullanılmalıdır.</p>
F	Eğer yağda köpürme varsa	<p>1) PTO-Pompa bağlantısı yanlış yapılmıştır.</p> <p>2) Tanktaki yağ seviyesi çok düşüktür.</p> <p>3) Pompa giriş bağlantısı gevşemiştir.</p> <p>4) Pompanın keçesi zarar görmüştür.</p> <p>5) Pompa girişinde kaçak vardır.</p> <p>6) Tanktaki bölme levhaları uygun değildir.</p>	<p>1) Bağlantılar kullanma kılavuzuna uygun hale getirilmelidir.</p> <p>2) Tanka yağ ilave edilmelidir.</p> <p>3) Giriş raktor sıkılmalıdır.</p> <p>4) Keçe değiştirilmelidir.</p> <p>5) Giriş raktor değiştirilmelidir.</p> <p>6) Uygun standartlarda tank kullanılmalıdır.</p>
G	Sistem sarsıntılı çalışıyorsa	<p>1) Pompanın havası alınmamıştır.</p> <p>2) Sisteme emiş hattından hava giriyor.</p> <p>3) Tanktaki yağ seviyesi düşüktür.</p> <p>4) Tank yağındaki havayı ayırma görevini yapamıyor.</p> <p>5) Ventilde tikanıklık vardır.</p> <p>6) Bağlantı raktorlarında, hızlı kaplınlarda pıslık vardır.</p>	<p>1) Çalışmaya başlamadan önce pompanın havası mutlaka alınmalıdır.</p> <p>2) Emiş kontrol edilmeli ve hava kaçakları önlenmelidir.</p> <p>3) Tanka yağ ilave edilmelidir.</p> <p>4) Yeterli standartlarda bir tank kullanılmalıdır.</p> <p>5) Ventil tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.</p> <p>6) Rakorlarda ve hızlı kaplınlardaki pıslıkları temizle veya değiştir.</p>

	PROBLEM	REASON	SOLUTION
E	If the pump is making very much noise and vibration while working	1) Pump can be damaged or broken 2) There is air in the system (oil seems foamy) 3) There may be cavitations in the pump. If the noise is decreasing with reducing speed of rotation, 4) In winters, because of the cold weather, the oil viscosity will increase.	1) Contact with Hidromas service 2) The inlet, outlet and connection fittings that can take air should be checked. 3a) The suction port can be small and it must be changed with bigger one. 3b) If you use suction filter, you should cancel and use return filter. 3c) The suction hose must be checked and if there is set or damage you should fix it. 3d) The viscosity of oil is high, you should use low viscosity oils. 4) In winters, hydraulic oil must be replaced with low viscosity oils
F	If there is foaming in the oil	1) PTO-Pump are connected incorrectly. 2) The level of oil in the tank is low. 3) Inlet of pump is loosening. 4) Oil sealing of the pump should be damaged. 5) There may be leakage on the pump inlet. 6) The separators in the tank are not proper.	1) Connections must be fixed as shown in the user's guide. 2) You should add oil to the tank. 3) Inlet fitting must be tightened. 4) Oil sealing must be changed. 5) Inlet fitting must be changed. 6) You should use proper tank.
G	If the system is vibrating while working.	1) Air in the pump has not drained out. 2) System have air inlet from suction line. 3) Level of oil in the tank is low. 4) Tank is not separating air from oil. 5) The valve is closed because of dust materials. 6) There must be small particles at the fittings, quick couplings.	1) Before start the pump the air in the pump must be purged. 2) Suction port must be checked and protected. 3) You should add oil to the tank. 4) You should use appropriate tank. 5) The valve must be changed. 6) Clean the small particles or change the fittings or couplings.



12.0 BAKIM TABLOSU

	Parça Adı	Günlük	Haftalık	6 ay veya 1 yıl
Genel Bakım	Hava Hortumu	Hasar ve kaçak için kontrol	Hasar ve kaçak için kontrol Operasyon hasarı ve kaçağı kontrolü	
	Hava Kontrolü	Operasyon hasarı ve kaçağı kontrolü		
	Silindir	Silindir kontrolü (hasar ve kaçak için)	Silindir temizliği (dış yüzeyi)	
	Pompa	Pompa yağ ikaz deliği kontrolü		
	Hidrolik hortum	Hasar ve kaçak için kontrol	Yağ kaçağı kontrolü	
	Hidrolik valf	Tüm bağlantı civatalarının torklarının kontrolü		
	Yağ tankının yağ seviyesi	Seviyeyi kontrol et ve doldur		Yağ değişimi
	Yağ tankının yağ filtresi	Yağ tankında yağ kaçağı kontrolü	Filtrenin kirlilik kontrolü	Geri dönüş filtresi değişimi
	Yağ tankının hava filtresi		Hava filtresinin kontrolü	Hava filtresi değişimi
	Yağ tankının somun ve civataları		Somun ve civatanın tork kontrolü	Yağ tankının iç temizliği

Geçilemeyecek Notalar	Silindir Bağlantıları Şantiyelerde kullanılan araçlardaki kasa ve şassi braketi gürültük olarak greslenmelidir.	Şassi braketinin greslenmesi Kasa braketinin greslenmesi Dana gözünün greslenmesi Beşik yerinin greslenmesi	
	Kasanın bütün tipleri	Akı menteslerinin greslenmesi Ön menteşelerin greslenmesi	
	Damper sabitleyici	Damper sabitleyicinin greslenmesi	



UYARI: Araç bir yılı doldurmadan Hidromas servisine gitmelidir.

MAINTENANCE SCHEDULE

12.0

www.hidromas.com

	Description	Application	Daily	Frequency	Weekly	3 or 4 months
General Maintenance	Air System	Air hoses	Check for damage&leaks	Check for damage&leaks		
		Air control	Check operational damage&leaks			
Hydraulic System	Cylinder	Cylinder	Check cylinder(operation damage&leaks)	Clean cylinder(Outside)	Check oil leakage	
	Pump	Pump	Check the oil warning hole			
	Hydraulic hoses	Hydraulic hoses	Check for damage&leaks			
	Hydraulic valve	Hydraulic valve	Check for damage&leaks			
Tank	Oil level	Oil level	Check level and refill			Change oil
	Oil filter	Check oil leakage at the oil tank		Check filter for dirt		Change return filter
	Air filter			Check air filter		Change air filter
	All Nuts and bolts			Check nuts and bolts(torques)		Clean inside tank

	Greasing Points				
	Cylinder	All	The vehicles which are mostly working on the field, they should grease chassis and lifting brackets daily.	Grease chassis brackets Grease lifting brackets Grease piston eye on tipper body Grease cradle	
Body	All types			Grease rear hinges	
	3 way tippers only			Grease front hinges	
Miscellaneous	Body fix clamp			Grease clamp body	



WARNING: Vehicle should be gone to Hidromas service within end of 1 (one) year.



13.0 GARANTİ KAPSAMI VE KOŞULLARI

GALİPOĞLU HIDROMAS HIDROLİK OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş. ("Hidromas") olarak ürünlere garantisini sadece aşağıdaki durumlarda geçerlidir.

1. Hidromas tarafından üretilen aşağıdaki ürünler garanti kapsamındadır.

- a. Hidrolik silindir;
- b. PTO & Pompa;
- c. Yön denetim valfi;
- d. Damper kaldırma düğmesi ve Joystick;
- e. Sınır kontrol valfi;
- f. Yağ tankı (gen dönüş filtresi, depo kapağı, vana dahil)

2. Hidromas ürünleri kullanma, montaj ve bakım kılavuzlarına göre kullanılıp, bakımları yapıldığı zaman garanti geçerlidir.

3. Yukarıdaki ürün listesi için, garanti periyodu teslimi tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir ya da EDCD kullanılanlar arasında garanti süresi 2 yıl ya da 20.000 kaldırma sayısıdır.

4. Garanti koşulu aşağıdaki durumlu olusutunda geçerli değildir. Eğer:

- a. Seri numarası kaybolmuş, okunmuyor ya da zarar görmüşse;
- b. Kullanma, bakım, montaj kılavuzuna göre kullanılmamış ya da bakım yapılmamışsa.
- c. Ekstra boyaya kaplanır.
- d. Hidromas'ın kontrolü içindeki zorlamalardan kaynaklanan hasar olursa.
- e. Ünİter, Hidromas'ın deposundan ayrıldıktan sonra taşıma esnasında hasar olursa.
- f. Müşteri tarafından eksik ya da hatalı montajdan kaynaklı hasar olursa.
- g. Kötü ya da uygun olmayan operasyonlardan hasar olursa.
- h. Dış etkenlerden dolayı hasar olursa.
- i. Aşın yıklımelerden kaynaklı hasar olursa.
- j. Dengez yüklemelerden kaynaklı hasar olursa.
- k. Yeterli yağlamadan kaynaklı hasar olursa.
- l. Yanlış montajla ilişkili diğer problemler.
- m. Hidromas tarafından yetkilendirilmemiş kişi tarafından yapılan servis sonucunda kaynaklı hasar olursa.
- n. Yön denetim valfinin üzerindeki setskeurun oynamasından kaynaklı hasar olursa.

5. Arızalı ürün Hidromas'a ulaştıktan sonra, incelemenin sonucu müsteriye maksimum 20 iş günü içerisinde bildirilir. Yurt dışı servisleri arızalı ürünlerin incelenmesi için ürünler 1 yıl stoklarında tutmalıdır.

6. Garanti dışı durumlarda; Hidromas taşıma masrafları ya da seyahat giderleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Herhangi bir ariza olduğuunda, müsteri en yakın Hidromas servis noktasına gitmelidir. Bu servis sırasında taşıma ve ulaşım giderleri müsteriye aittir.

8. Garanti periyodu boyunca, ürünler son kullanıcı tarafından kullanıma kılavuzuna, bakım kılavuzuna göre düzenli zamanlarda bakım yapılmalıdır. Ürünler kullanma kılavuzunun içindeki bakım tablosuna göre bakım ve servis yapılmalıdır.

9. Müsteri/ Son kullanıcı bakım kılavuzuna göre hidrolik sistemi periyodik olarak kontrol etmelidir.

10. Garantinin hakkı ve kabul olduğu yerde; Hasarlı parçaların/ürünlerin tamiri yapılır. Tamirin mümkün olmadığı durumlarda değişim yapılır.

11. Son kullanıcıyı arızalı ürünün tamirini beklemek istemiyorsa, yeni bir ürün satın almak sururadır. Yasal tamir süresi sonunda, eğer ürün garanti dahilindeyse ürünü satın aldıkları servise başvurarak ücretini geri alabilir.

12. Hidromas ya da Hidromas yetkili servisi; son kullanıcı, müsterininin, sahiplerinin hatalarından veya Hidromas ürünlerinin montaj edildiği araç ya da makinelere farklı arızaların sonucunda bozulan Hidromas ürünlerinden sorumlu olmayacağıdır.

13. Kullanma, montaj, bakım kılavuzuna göre ürünler kullanılmayıp bunun sonucunda bir arza, hasar ya da kayıp olduğunda ne Hidromas ne de Hidromas servisi herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.



AT UYGUNLUK BEYANI

EC-DECLARATION of CONFORMITY



İMALATÇI / MANUFACTURER	GALİPOĞLU HIDROMAS HIDROLİK OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.
İMALATÇI ADRESİ / MANUFACTURER ADDRESS	KONYA OSB BÜYÜKKAYACIK MAH. 3 NO:5 SOKAK NO:1A SELÇUKLU KÖYÜ
ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	HİDROMAS GER POMP / HİDROMAS EKSENEL POMP / HİDROMAS BENT AXİS POMP
MODEL	ALUMINIYUM OĞULDAŞ DİŞLİ HİDROLİK POMP / DÖKÜM OĞULDAŞ DİŞLİ HİDROLİK POMP / EKSENEL PİSTONLU HİDROLİK POMP (GER) ALUMINIUM POMP WITH ALUMINIUM AND CASTING BODY / BENT EXENEL PISTON
TIP / TYPE	POTO, PDC, PCD
UYGULANAN STANDARTLAR / THE FOLLOWING STANDARDS	TS EN 12100-2010 – TS EN ISO 12200-1:2007 – TS EN ISO 12100-2:2006 – EN ISO 16330 EN ISO 12100-1:2000 – EN ISO 12100-1:2007 – EN ISO 12100-2:2006 – EN ISO 16330
UYGULANAN DİREKTİFLER / THE FOLLOWING DIRECTIVES	2006 / 42 / AT – 2006 / 42 / EC
TASARIMIN KULLANIM AMACI / PURPOSE OF DESIGN USING	SIVI MADDELERİNİ TRANSFERİ / TO TRANSPORT LIQUIDS
YER - TARİH / PLACE - DATE	KONYA, 23.03.2017

HİDROLİK POMPALARIMIZ, MONTAJ VE KULLANIM KLAZİMDA GÖRE KURULDUĞU, İŞLETİLDİĞİ VE BAKIM YAPILDIĞI TAHDİDE, 2006/42/AT TARİHİ MART 2006 İLE İZLENİLEN ULUSLAR ARASI STANDARTLARLA UYUMLU DEĞİLSE DEĞİLSE YETÝRÝM KURULMAYA KİRDÝRLÝR. İHİDROLİK POMPAS COMPLY WITH THE 2006/42/MACHİNE REGULATIONS, IF THEY ARE MOUNTED, USED AND MAINTAINED BY THE MOUNTING AND USER'S MANUEL, THE USER'S MUST OBAY THE SAFETY RULES THAT STATED IN THE INTERNATIONAL STANDARTS.

ABDULLAH TOPÇULU
Yönetim Kurulu Üyesi

CENGİZ KADAKALOĞLU
Yönetim Kurulu Bşk. Vek.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

13.0

GALİPOĞLU HIDROMAS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED ("Hidromas") issues warranty to products under agreed conditions only.

1. The following products ("Product(s)") manufactured by Hidromas are covered by this warranty:

- a. Hydraulic Cylinder;
- b. PTO & Pump;
- c. Directional valve (Tipping valve);
- d. Air control (Joystick, nipple);
- e. Knock off valve (Ultimation valve); and
- f. Oil Tank (with return filter, air breather, ball valve).

2. The Warranty is only valid when the Hidromas Product(s) is installed, used and maintained according to the Mounting Manual, Users' Manual and Maintenance Manual.

3. For the parts / Product listed above, the warranty period is valid for 12 months from date of delivery or warranty period 2 years to ro 20.000 tipping cycle with data from EDCD.

4. The Warranty does not cover / apply, if:

- a. Serial number is missing or erased or tampered with;
- b. Not used and / or maintained and / or serviced as per the Mounting Manual, User's Manual and Maintenance Manual,
- c. Paint coatings,
- d. Damages caused by forces beyond control of Hidromas,
- e. Damage / loss caused by freight carriers after goods leave the warehouse of Hidromas,
- f. Damage caused by incomplete or erroneous installation by the customer,
- g. Damage caused by abusive or inappropriate operation,
- h. Damage generated by external causes,
- i. Damage in case of overload,
- j. Damage in case of inadequate lubrication,
- k. Other problems related to wrong assembly,
- l. Damage as a result of service by a person / service station which is not approved by Hidromas as an Authorized Service Partner,
- m. The setscrew is removed on the pressure-regulating valve, and
- n. Products are disassembled/opened by a person / service station which is not approved by Hidromas as an Authorized Service Partner.

5. After Hidromas received the failure product, the result is noticed to the customer maximum within 20 working days. Hidromas for foreign services and dealers should keep the failure products in their own warehouse during one year.

6. Hidromas does not accept any responsibility for transportation costs or travel expenses.

7. In case it is not possible to provide after sales service at the Service Station that is located in the closest area to the customer, the customer shall not claim any expenses such as transportation, cargo, courier etc., from Hidromas or from the Service Provider for sending and re-sending the PRODUCTS to be repaired to Hidromas or to another service partner of Hidromas.

8. During the Warranty period, the Product(s) should be maintained on regular periods basis by end user as given in the User's Manual and Maintenance Manual. The product should be serviced according to maintenance schedule in the User's Manual.

9. Customer / End user should check periodically the hydraulics system according to maintenance schedule.

10. Where warranty is justified and accepted; Repair of defective spare parts / Product(s) are repaired. Replace the part(s) / Product(s), if the original part cannot be repaired.

11. If the end users don't want to wait repairing of the failure products, they should buy a new product. End of legal repairing term, if the failure product is under warranty, they can take their own fee from the service point where is applied by the end user before.

12. Hidromas and / or Authorized Service Partner shall neither be made a party nor shall not be held liable against the claims of damages/loss of any kind from the customer / end users / 3rd Parties regarding the damages or failures in the Product(s) or the customer's / end user's vehicle/machinery that the Product(s) of Hidromas is installed on, which is not resulted from fault of Hidromas and / or Authorized Service Partner.

13. Neither Hidromas nor the Service Partner(s) shall be held responsible / liable for any faults, damages or losses which have resulted from the usage of the Product(s) by customer or end user which is not in accordance with the Mounting Manual and / or User's Manual and / or Maintenance Manual.



AT UYGUNLUK BEYANI
EC-DECLARATION OF CONFORMITY



İMALATICI / MANUFACTURER	GALİPOĞLU HIDROMAS HIDROLİK OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.
İMALATICI ADRESİ / MANUFACTURER ADDRESS	KONYA OSB BÜYÜKKAYACIK MAH. 3 NOLU SOKAK NO:1A SECİLÜM MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	HİDROMAS İŞİFLİ POMPА / HİDROMAS GERİ ÇAMP HİDROMAS EKSENLİ POMPА / HİDROMAS BENT AXİS POMP
MODEL	ALUMİNYUM GÖVDELİ İŞİFLİ HIDROLİK POMPА / DÖKÜM GÖVDELİ İŞİFLİ HIDROLİK POMPА / EKSENLİ PİSTONLU HİDROLİK POMPА (EKSİLENİK İŞİFLİ POMP WITH ALUMINIUM AND CASTING BODY / BENT EXENEL PISTON
TIP / TYPE	PDTD, POCD, PEX
UYGULANAN STANDARTLAR / THE FOLLOWING STANDARDS	TS EN ISO 12100:2010 – TS EN ISO 12100-1:2007 – TS EN ISO 12100-2:2006 – TS EN ISO 16330 EN ISO 12100-2:2010 – EN ISO 12100-1:2007 – EN ISO 12100-2:2006 – EN ISO 16330
UYGULANAN DİREKTİF / THE FOLLOWING DIRECTIVES	2006 / 42 / AT – 2006 / 42 / EC
TASARIMIN KULLANIM ALAMATI / PURPOSE OF DESIGN USING	SIVI MADDELERİN TRANSFERİ / TO TRANSPORT LIQUIDS
YER - TARİH / PLACE - DATE	KONYA, 23.03.2017

HİDROLİK POMPALARIMIZ, MONTAJ VE KULLANIM KLVZUNA GÖRE KURULDUĞU, İŞLETİLDİĞİ VE BİLGİ YOKTUĞI TAŞIRDE, 2006 / 42 / EC MARTİNEK DİREKTİFİNE UYGUNdur. HİDROLİK POMPА KULLANILIRKEN, 2006 / 42 / EC MARTİNEK DİREKTİFİNE UYGUNLUGU, İŞLETİLDİĞİ VE BİLGİ YOKTUĞI TAŞIRDE, 2006 / 42 / EC MARTİNEK DİREKTİFİNE UYGUNLUGU GARANTİ EDİLDİR. İUR HYDRAULIC PUMPS COMPLY WITH THE 2006 / 42 / EC MACHINE REGULATIONS, IF THEY ARE MOUNTED, USED AND MAINTAINED BY THE MOUNTING AND USER'S MANUAL. THE USER'S MUST OBEY THE SAFETY RULES THAT STATED IN THE INTERNATIONAL STANDARTS.

ABDULLAH TOÇPUĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
CENGİZ KADIKALOĞLU
Yönetim Kurulu Bşk. Vek.



14.0 DEPOLAMA KOŞULLARI

STORAGE CONDITIONS 14.0

Satin almış olduğunuz Hidromas ürünlerini kullanana kadar, açılmamış orijinal ambalajı içinde, aşağıda belirtilen depolama ve saklama koşullarına uygun olarak muhafaza ediniz. / Till the usage, purchased products from Hidromas should be stored inside an unopened original packing, consider the following conditions while storage.



- Yüksek ısıya maruz bırakmayıniz.
• Do not expose to high temperature.



- Sürrekli ve direkt güneş ışısına maruz bırakmayıniz.
• Do not expose to continuous and direct sunlight.



- Tamamen kaplı veya üstü kaplı depolama alanlarında muhafaza ediniz.
• Protect in totally and uphead closed storage areas.



- Toz ve kirden koruyunuz, yabancı madde ve kimyasallar ile temasını engelleyiniz.
• Protect from sand and dirt, avoid contact from foreign material and chemicals.



- Rutubetli ve nemli ortamdan uzak tutunuz.
• Keep away from humid and moist environment.



- Mümkin olduğunda koruyucu yağınnen içinde ve orijinal ambalajıyla muhafazasını sağlayınız.
• As far as possible restore inside protective oil and original packing.



- Yağmur, kar vb. doğa olaylarından koruyunuz. / • Protect from rain, snow etc. natural events.
- Deniz, Okyanus suyu gibi yüksek tuzluluk oranına sahip korozyon kaynaklarından koruyunuz. / • Protect from corrosion sources like sea, ocean water containing high ratios of salt.



Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Büyükkayacık Mh Konya O.S.B. 3 Nolu Sk No: 1A Selçuklu / Konya / Türkiye
Tel: +90 332 239 08 52 • Fax: +90 332 239 08 51
www.hidromas.com • hidromas@hidromas.com